INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO DE ARTE FINAL

Bandeira Gota 3.5

V1.1
APROVADO por R.F.
ABRIL 2017


INFO

Aconselhamos que a medida do elástico seja pelo menos 50 cm.

ATENÇÃO

Aconselhamos o uso de uma corda elástica para prender a bandeira ao encaixe do mastro. Caso seja usado um tecido ou corda rígida por favor tenha atenção ao comprimento do mesmo e certifique-se que o mesmo é suficiente para chegar à peça de encaixe de modo a evitar que o mesmo fique curto.

EXEMPLO





Área crítica de conteúdos

Mantenha todos os elementos críticos nesta área de forma a evitar cortes durante a produção.

(Área crítica: 92,6x252,3 cm)

Linha de costura


Linha de guia para a costura e para unir à manga.

(Área visível:101x277 cm)

Linha de inserção na manga

Linha de guia para inserção na manga.

(Área de impressão: 107,4x281cm)



Bandeira Gota 3.5

V1.1
APROVADO por R.F.
ABRIL 2017

