POLARLAND
"SIMPLE AND PROFESSIONAL LIFESTYLE"

PMT50

## Installation steps/ Pasos de instalación/ этапы сборки/ Passos de instalação

①



The four corners below the base are four rubber pads.
Las cuatro esquinas debajo de la base son cuatro almohadillas de goma.
Под основанием расположены четыре эластичные вставки
Os quatro cantos abaixo da base são quatro almofadas de borracha.

②




M8*55 Screw-1
M8*55 tornillo-1
M8*55 ВИНТ-1
M8*55 parafuso-1

③



④



M6*10 Screw-8
M6*10 tornillo-8
M6*10 ВИНТ-8
M6*10 parafuso-8

⑤

M8*80 Screw-1
M8*80 tornillo-1
M8*80 ВИНТ-1
M8*80 parafuso-1



M8-1

⑥





## OPERATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Инструкция по эксплуатации INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Horizont aland vertical screen rotation Rotación de pantalla horizontal y vertical
Горизонтальный и вертикальный поворот экрана Horizonte aland rotação de tela vertical

1.The bracket panel has been upgraded from 2mm to 3mm for betterload-bearing performance.
2.Upgrade the exteral wiring duct and reserve threading holes on thesupport column, making it more beautiful and practical.
3.Optional height: According to usage requirements, select different holepositions for initial installation (with a minimum distance of 95cm anda maximum distance of 110cm from the TV center).
4.The rotary connector can be upgraded with left and right fine adjustments.

1. El panel de soporte se ha mejorado de 2 mm a 3 mm para una mejor capacidad de carga.
2.Se ha mejorado el conducto de cableado externo y se han reservado orificios roscados en la columna de soporte, lo que lo hace más atractivo y práctico.
3.Altura opcional: Según las necesidades de uso,seleccione diferentes posiciones de los orificios para la instalación inicial (con una distancia mínima de 95 cm y una distancia máxima de 110 cm desde el centro del televisor).
4. El conector giratorio se puede ajustar con precisión a izquierda y derecha.

1.Толщина панели данного кронштейна была увеличена с 2 мм до 3 ММ для повышения практичности изделия.
2.Аккуратно уложите провода и заранее отметьте отверстия для резьбы на опорной колонне, чтобы сделать изделие более красивым на вид и практичным.
3.Дополнительная вЫсота: В соответствии с требованиями эксплуатации выберите положение отверстий для первоначальной установки (минимальное рассТояние ОТ центра ТВ сосТаВляеТ 95 сМ, а МакСимальное - 110cm).
4.Поворот экрана можно отрегулировать Влево и вправо.

1.O painel do suporte foi atualizado de 2mm para 3mm para melhor desempenho de suporte de carga.
2.Upgrade o tubo de fiação externa e furos de rosca de reserva na coluna de suporte, tornando-o mais bonito e prático.
3.Altura Optional: De acordo com os requisitos de uso, selecione diferentes posições de buraco para a instalação inicial (com uma distância mínima de 95 cm e uma distância máxima de 110 cm do centro da TV).
4.O conector rotativo pode ser atualizado com ajustes finos esquerdo e direito.

TV size:10"-50"
Tamaño del televisor: 10"-50"
Поддерживаемый размер экрана: 10"-50"
Tamanho da TV: 10 "-50"

Max load: 30kg Carga máxima: 30 kg
Максимальная нагру3ка:30kg Carga máxima: 30 kg

| | | |
|---|---|---|
| 99FX VESA | 75x75mm | 100x100mm |
| 99CX VESA | 75x75mm | 100x100mm |
| MAX：200x200mm | | |

## Accessories List / Lista de accesorios /Список деталей для сборки / Lista de acessórios

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M8*65 Screw<br>M8*65 tornillo<br>M8*65 ВИНТ<br>M8*65 parafuso |  | 2 | B | Screw<br>tornillo<br>ВИНТ<br>parafuso |  | 2 |
| | M8*80 Screw<br>M8*80 tornillo<br>M8*80 ВИНТ<br>M8*80 parafuso |  | 1 | | M4*10 Screw<br>M4*10 tornillo<br>M4*10 ВИНТ<br>M4*10 parafuso |  | 2 |
| | M8*55 Screw<br>M8*55 tornillo<br>M8*55 ВИНТ<br>M8*55 parafuso |  | 1 | | M8 |  | 1 |
| | 6mm wrench<br>6mm llave<br>6mm ключ<br>6mm chave |  | 1 | C | M4*25 Screw<br>M4*25 tornillo<br>M4*25 ВИНТ<br>M4*25 parafuso |  | 4 |
| | M8 |  | 3 | | M5*25 Screw<br>M5*25 tornillo<br>M5*25 ВИНТ<br>M5*25 parafuso |  | 4 |
| | Ø8x1x18 washer<br>Ø8x1x18 arandela<br>Ø8x1x18 вставка<br>Ø8x1x18 lavadora |  | 4 | | M6*25 Screw<br>M6*25 tornillo<br>M6*25 ВИНТ<br>M6*25 parafuso |  | 4 |
| | M6*10 Screw<br>M6*10 tornillo<br>M6*10 ВИНТ<br>M6*10 parafuso |  | 8 | D | Ø6x1x14 washer<br>Ø6x1x14 arandela<br>Ø6x1x14 вставка<br>Ø6x1x14 lavadora |  | 4 |
| B | 4mm wrench<br>4mm llave<br>4mm ключ<br>4mm chave |  | 1 | | M10 |  | 4 |
| | M4*16 Screw<br>M4*16 tornillo<br>M4*16 ВИНТ<br>M4*16 parafuso |  | 20 | | 10*12 wrench<br>10*12 llave<br>10*12 ключ<br>10*12 chave |  | 1 |