BASE PORTA CARRETE REGULABLE 2500 LBS.

683

UPC # 0783310153726

SKU: 3701650

- Base de acero soldada ancha para mayor estabilidad con orificios de 5/8 in
- Rodamientos en la ranura de la espiga para mantenerla fija y que gire libremente
- Se necesitan dos soportes y un huso para una fijación completa



Especificaciones


Material	Acero
Tamaño	22 in a 54 in
Color	Verde
Incluye	1 base solamente
Tipo	Base de carrete tipo tornillo
Aplicación	Para bobinar cable de manera manual
Capacidad	2500 libras (por base); diámetro del carrete de 46 pulgadas a 96 pulgadas

*Greenlee® puede introducir mejoras y/o cambios en los datos técnicos de los productos en cualquier momento, a discreción propia y sin obligación o anuncio previo, y además se reserva el derecho a modificar o cancelar modelos.

Instructions for Replacing Damaged SPINDLE REST UNIT

GREENLEE®

□ 503 8619.0 Repair Kit for 683,687 Screw Type Reel Stands
△ 503 8697.2 Repair Kit for 656 Ratchet Type Reel Stand



PARTS LIST

Item	Qty.	Part No.	Description	Item	Qty.	Part No.	Description
1	1	503 8620.4	Jackscrew Unit (683, 687)	*7	1	502 5749.8	Stand, Base (656)
2	1	503 8698.0	Jack Screw Unit (656)	*8	1	502 5660.2	Stand Unit, Tele. (683,687)
*3	1	502 1354.7	Nut. Elev. Screw (683,687)	9	2	905 0945.5	Scr., 1/4-20 Hex Hd. Cap (683,687)
*4	1	502 5758.7	Handle Assembly, Ratchet (656)	10	2	905 1674.5	Washer, 1/4" Lock (683, 687)
5	1	503 8699.9	Retainer Unit, Screw (656)	11	2	905 0028.8	Washer, 3/8" Lock (656)
6	1	503 8622.0	Retainer, Screw (683, 687)	12	2	905 4019.0	Scr., 3/8-16 Hex Hd. Cap (656)

* For reference only. Not included in Repair Kits.

INSTRUCTIONS

1. Saw off damaged Spindle Rest Unit. File smooth any burrs.
2. Remove Elevating Screw Nut **(3)** (683, 687) or Ratchet Handle assembly **(4)** (656) from Jack Screw.
3. Remove Jack Screw through bottom of Stand Base.
4. Screw Elevating Screw Nut **(3)** (683, 687) or Ratchet Handle assembly **(4)** (656) onto Jack Screw Unit **(1, 2)**, all the way to the Spindle Rest.
5. Insert Jack Screw Unit **(1, 2)** into Base **(7, 8)** from top.
6. Align Spindle Rest Unit parallel to base crossmember.
7. From bottom attach retainer **(5, 6)** to Jack Screw using supplied bolts and washers **(9, 10, 11, 12)** tighten securely.

GREENLEE TEXTRON

Greenlee Textron Inc. / Subsidiary of Textron Inc.
4455 Boeing Drive, Rockford, IL 61109-2988 USA

© 1992 Greenlee Textron Inc.