




VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

**NOMBRE DEL PRODUCTO: OVEROL POPLIN C/REFLECTANTE AZUL
GEOLITE T-XXXL
CÓDIGO/SKU: 738**



Vista delantera

Vista trasera



Uso industrial



Uso trabajo pesado



HIGH VISIBILITY



CERTIFICACIONES:

- PROTECCIÓN UV (UPF 35+): GARANTIZA UN EXCELENTE NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA DAÑINOS EN TRABAJOS EN EXTERIORES.
- HIGH VISIBILITY: ATRIBUTO DE MATERIALES DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LA VISIBILIDAD EN ENTORNOS DE TRABAJO.

MARCA:

GeoLite*
WORKWEAR

CARACTERÍSTICAS:

- OVEROL TIPO PILOTO DISEÑADO PARA UTILIZARSE CÓMODAMENTE POR ENCIMA DE OTRAS PRENDAS, ACTUANDO COMO UNIFORME Y PROTEGIENDO DE LA SUCIEDAD.
- AJUSTES ESTRATÉGICOS MEDIANTE BANDA ELÁSTICA EN CINTURA (ESPALDA) Y PUÑOS CON SISTEMA DE AJUSTE VELCRO PARA UN CALCE CÓMODO Y ERGONÓMICO.
- AJUSTE INFERIOR PARA BOTA CON UN PRÁCTICO CIERRE DE 5 CM.
- CIERRE FRONTAL COMPLETO FABRICADO EN NYLON ALTAMENTE RESISTENTE.
- TALLAJE UNISEX ADAPTABLE PARA TODO EL PERSONAL OPERATIVO.
- DISTRIBUCIÓN DE BOLSILLOS DE GRAN CAPACIDAD: * DOS BOLSILLOS CON CIERRE EN EL PECHO.
- DOS BOLSILLOS VERTICALES DELANTEROS.
- DOS BOLSILLOS CUADRADOS TRASEROS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	TELA POPLIN 100% POLIÉSTER CON UN GRAMAJE LIGERO Y FRESCO DE 120 GRAMOS.
MEDIDA	DISPONIBLE DESDE LA TALLA S HASTA LA XXL.
COLOR	AZUL (LA GAMA CORPORATIVA TAMBIÉN INCLUYE NARANJA, ROJO, GRIS Y VERDE Y BICOLOR).
APLICACIONES	RECOMENDADO PARA USO INDUSTRIAL GENERAL, MANTENIMIENTO, OPERACIONES LOGÍSTICAS Y TRABAJOS PESADOS QUE REQUIERAN PROTECCIÓN DE CUERPO COMPLETO.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

EL TEJIDO DE LA PRENDA CUENTA CON UN ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN SOLAR CERTIFICADO DE UPF 35+, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA GUÍA TÉCNICA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DE ORIGEN SOLAR DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EXPUESTOS EN EXTERIORES.

USO Y MANTENIMIENTO

- LAVAR A MÁQUINA O A MANO CON AGUA TIBIA (TEMPERATURA MÁXIMA DE 30°C).
- EMPLEAR JABÓN O DETERGENTE NEUTRO PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS FIBRAS.
- PROHIBIDO SECAR EN SECADORA. SE RECOMIENDA EL SECADO TRADICIONAL COLGADO A LA SOMBRA.
- NO PLANCHAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (MATERIAL SINTÉTICO DE FÁCIL CUIDADO).
- NO UTILIZAR PRODUCTOS NI SOLVENTES QUÍMICOS DE LAVADO EN SECO.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS **GeoLite***

WORKWEAR

Buzo Piloto Poplin	S	M	L	XL	XXL
Contorno de Pecho (1)	112	116	120	124	128
Contorno de Cadera (3)	120	124	128	132	136
Largo de Manga (4)	59	60	61	62	63

1. CONTORNO DE PECHO

2. CONTORNO DE CINTURA


3. CONTORNO DE CADERA

4. LARGO DE MANGA

5. LONGITUD DE PIERNA

6. CONTORNO DE ESPALDA

7. CONTORNO DE SIZA



www.vitalamerica.cl