



VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: PRIMERA CAPA POLIESTER NEGRA
GEOLITE T-S
CÓDIGO/SKU: 751



Uso industrial



Uso trabajo
pesado



Uso en
ambientes fríos



Uso en ambientes
húmedos



Aislante



Secado rápido



CARACTERÍSTICAS:

- CONJUNTO TÉRMICO INTERIOR PARA BAJAS TEMPERATURAS, SUMAMENTE CÓMODO Y CONFORTABLE.
- CONFECCIONADO CON COSTURAS REFORZADAS PARA MAYOR DURABILIDAD ANTE EL ESTIRAMIENTO.
- CUENTA CON UN REFUERZO ESPECIAL EN LA ENTREPIERNA QUE OPTIMIZA LA MOVILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE.
- EMPAQUE INDIVIDUAL DE 1 UNIDAD POR BOLSA.

MARCA:

GeoLite*
WORKWEAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	100% POLIÉSTER DE 130 GRAMOS.
MEDIDA	DISPONIBILIDAD EN TALLAS S, M, L, XL Y XXL.
COLOR	NEGRO
APLICACIONES	VESTUARIO INDUSTRIAL Y DE SEGURIDAD RECOMENDADO PARA TRABAJO PESADO EN CLIMAS DE TEMPERATURAS EXTREMAS, FAENAS MINERAS, LOGÍSTICA EN CÁMARAS DE FRÍO O INTEMPERIE INVERNAL.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

- **TECNOLOGÍA INSULATED:** PROPIEDAD DE AISLAMIENTO TÉRMICO RECOMENDADA PARA AMBIENTES FRÍOS.
- **TECNOLOGÍA QUICK DRY:** PROPIEDAD DE SECADO RÁPIDO QUE AYUDA A EVAPORAR LA HUMEDAD DE FORMA ACELERADA EN AMBIENTES HÚMEDOS.

USO Y MANTENIMIENTO

- LAVAR A MANO O MÁQUINA EN AGUA TIBIA (TEMPERATURA NO SUPERIOR A 30°C).
- UTILIZAR JABÓN O DETERGENTE NEUTRO PARA PRESERVAR LAS FIBRAS TÉRMICAS.
- NO USAR SECADORA DE ROPA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
- PROHIBIDO UTILIZAR PRODUCTOS O SOLVENTES PARA LAVADO EN SECO.
- PLANCHAR ÚNICAMENTE A BAJA TEMPERATURA POR EL REVERSO DE LA PRENDA SI ES NECESARIO.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.


📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS **GeoLite*** WORKWEAR

Primera Capa Poliéster	S	M	L	XL	XXL
Contorno de Pecho (1)	96	104	112	120	128
Contorno de Cadera (3)	96	104	112	120	128
Largo de Manga (4)	56	57	58	59	60

1. CONTORNO DE PECHO
2. CONTORNO DE CINTURA
3. CONTORNO DE CADERA
4. LARGO DE MANGA



www.vitalamerica.cl