Inspección General

INFORMACIÓN DEL AUTO

VEHÍCULO	**PEUGEOT 3008 ALLURE PACK BLUEHDI 130 4X2 EAT8 5P**
PATENTE	**TKFG49**
FECHA INSPECCIÓN	**2026-11-11**

COMPARACIÓN DE DATOS

	DATOS CAV	INSPECCIÓN GENERAL
Año	2024	2024
Combustible	DIESEL	DIESEL
Transmisión	AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA
Tracción	4x2	4x2

Kilometraje **67025**	VIN (chasis) **VF3MCYHZUSS000360**
Cilindrada **1.5**	SOAP **2027-03-31**
Color **BLANCO NACARADO**	Permiso circulación **2027-03-31**
Tapicería **Semi-cuero**	Revisión técnica **2027-01-31**
N° puertas **5**	Emisión contaminantes **Sin información**
Multas **0**	IVA **No**

COMENTARIOS

Vin chequeado

1. Inspección Visual

1.1 INSPECCIÓN INTERNA

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Airbag	**Presenta**	
Testigo Airbag	**Presenta**	No encendido
Tablero de instrumentos	**Sin Daño**	
Testigo Check engine	**Presenta**	No encendido
ABS	**Presenta**	
Testigo ABS	**Presenta**	No encendido
Tapiz zona delantera (habitáculo)	**Presenta**	Con Daño
Tapiz zona asientos traseros (habitáculo)	**Presenta**	Con Daño
Tapiz zona de carga	**Presenta**	Sin Daño
Mando de calefacción	**Presenta**	Funciona
Cinturon de seguridad	**Presenta**	Funciona
Velocidad crucero	**Presenta**	
Asientos trasero abatible	**Presenta**	
Tercera corrida de asientos	**No Presenta**	
Guantera	**Presenta**	Sin Daño
Bocina	**Presenta**	Funciona
Gata	**Presenta**	
Extintor	**Presenta**	
Kit de seguridad	**Presenta**	

1.2 INSPECCIÓN ACCESORIOS

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Aire acondicionado/Climatizador	**Presenta**	Funciona
Cierre centralizado desde interior	**Presenta**	Funciona
Cierre centralizado de distancia	**Presenta**	Funciona
Navegador incorporado	**No Presenta**	
Estado de los parlantes (Sonido)	**Presenta**	Funciona
Techo corredizo	**No Presenta**	
Techo panorámico	**No Presenta**	
Alzavidrios	**Presenta**	Funciona
Tapa equipaje	**Presenta**	
Copia de llave	**Presenta**	
Radio	**Presenta**	Funciona
Radio pantalla Touch	**Presenta**	Funciona
Bluetooth	**Presenta**	
Reproductor de CD/MP3	**No Presenta**	
Camara de Retroceso	**Presenta**	Sin Daño
Anclaje Isofix	**Presenta**	

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Sensores de estacionamiento	**Presenta**	Funciona
Espejo retrovisor interior	**Presenta**	Sin Daño
Cierre Centralizado puerta piloto	**No Presenta**	

1.3 INSPECCIÓN EXTERNA

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Neblineros	**N/A**	
Chapas	**Presenta**	Sin Daño
Focos	**Presenta**	Con Daño
Luces señalizador patente	**Presenta**	Sin Daño
Antena	**No Presenta**	
Lavaparabrisas	**Presenta**	
Lavafaros	**No Presenta**	

2. Inspección Carrocería

2.1 ZONA FRONTAL

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Capot	**Con Daño**	Raya
Parachoques	**Con Daño**	Raya, Piquete
Parabrisas	**Con Daño**	Piquete
Máscara	**Sin Daño**	
Molduras	**Con Daño**	Raya
Emblema	**Sin Daño**	
Techo	**Sin Daño**	
Focos / ópticos	**Con Daño**	Raya

2.2 LADO IZQUIERDO-PILOTO

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Tapabarro delantero/ trasero	**Con Daño**	Raya
Puertas	**Con Daño**	Raya, Piquete
Ventanas / Lunetas	**Con Daño**	Raya
Zócalo	**Con Daño**	Raya
Molduras	**Con Daño**	Raya
Espejo retrovisor exterior	**Sin Daño**	
Pilares	**Con Daño**	Raya
Pickup (sólo camionetas)	**N/A**	
Zona de carga (Sólo furgones)	**N/A**	

2.3 ZONA POSTERIOR

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Portalón / Puertas / Maleta	**Con Daño**	Raya
Parachoque	**Con Daño**	Raya, Piquete
Parabrisas	**Sin Daño**	
Molduras	**N/A**	
Pickup (sólo camionetas)	**N/A**	
Focos / ópticos	**Con Daño**	Raya
Zona de carga (Sólo furgones)	**N/A**	

2.4 LADO DERECHO-COPILOTO

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Tapabarro delantero/ trasero	**Con Daño**	Raya
Puertas	**Con Daño**	Raya, Piquete
Ventanas / Lunetas	**Con Daño**	Raya
Zócalo	**Con Daño**	Raya
Molduras	**Con Daño**	Raya
Espejo retrovisor exterior	**Sin Daño**	

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Pilares	**Con Daño**	Raya
Pickup (sólo camionetas)	**N/A**	
Zona de carga (Sólo furgones)	**N/A**	

2.5 NEUMÁTICOS

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Neumático delantero derecho	**60%**	Sin Daño
Neumático delantero izquierdo	**60%**	Sin Daño
Neumático trasero derecho	**60%**	Sin Daño
Neumático trasero izquierdo	**60%**	Sin Daño
Neumático repuesto	**60%**	

2.6 LLANTAS

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Llanta delantera derecha	**Con Daño**	
Llanta delantera izquierda	**Con Daño**	
Llanta trasera derecha	**Con Daño**	
Llanta trasera izquierda	**Con Daño**	
Llantas de aleación	**Si**	Con Daño
Cantidad de llantas	**4**	

3. Inspección Mecánica

3.1 TREN MOTRIZ

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Presencia de humo visible	**No Presenta**	
Sonido de motor	**Normal**	
Testigo mantención o cambio de aceite	**Encendida**	
Suspensión delantera	**Bueno**	
Suspensión trasera	**Bueno**	
Sistema de dirección	**Bueno**	
Homocinéticas y/o Eje Cardán	**Bueno**	
Cárter de aceite	**Bueno**	
Tapa válvulas / empaquetadura	**Bueno**	
Filtro de aire	**Bueno**	
Correa(s) de accesorio(s)	**Bueno**	
Mangueras de refrigeración	**Bueno**	
Radiador	**Bueno**	
Depósito de expansión	**Bueno**	
Batería	**Bueno**	
Alternador	**Bueno**	
Pastillas de freno delanteras	**Bueno**	
Pastillas y/o Balatas de freno traseras	**Bueno**	
Discos de freno delanteros	**Bueno**	
Discos / tambor de freno traseros	**Malo**	
Freno de estacionamiento	**Bueno**	
Embrague vehículo detenido	**N/A**	
Testigos caja transferencia (4x4)	**N/A**	
Sonido de acople (4x4)	**N/A**	
Paso de marchas (vehículo detenido)	**Bueno**	
Motor de partida	**Bueno**	
Partida en frío (si aplica)	**Bueno**	

3.2 NIVELES

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Aceite motor	**Bajo nivel**	
Líquido refrigerante	**Bajo nivel**	
Líquido de frenos	**Bajo nivel**	
Líquido dirección hidráulica	**N/A**	
Líquido de embrague	**N/A**	
Aceite transmisión automática	**N/A**	

3.3 FUGAS

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Aceite de motor	**No Presenta**	
Líquido refrigerante	**No Presenta**	
Líquido dirección hidráulica	**N/A**	
Aceite de diferenciales	**N/A**	
Líquido hidráulico embrague	**N/A**	
Aceite transmisión mecánica y automática	**No Presenta**	
Líquido de Frenos	**No Presenta**	

3.4 PRUEBA DE RUTA

SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Ruidos o vibraciones al andar	**Normal**	
Paso de marchas (baja velocidad)	**Normal**	
Temperatura de funcionamiento	**Normal**	
Holguras o juegos en dirección	**Normal**	
Funcionamiento de la suspensión	**Normal**	
Andar con tracción en las 4 ruedas	**N/A**	

Condiciones de uso inspección general

Este informe incluye únicamente los aspectos detallados en la "Inspección General" y representa las conclusiones del personal que realizó la inspección. Este informe no constituye garantía ni declaración de Macal respecto de las condiciones del vehículo para ser usado por quien lo adquiera. Los resultados son válidos únicamente para el momento en que se realizó la inspección y no predicen el comportamiento futuro del vehículo. Macal no se responsabiliza por daños, desperfectos u otros problemas que pudieran surgir con posterioridad a la fecha de inspección. Este documento es de carácter informativo y debe ser interpretado en su contexto completo. Cualquier decisión de compra debe basarse en la evaluación integral del vehículo por parte del comprador y sus asesores de confianza.